

Desprendimientos en 2013



- 1 Acceso a Belartza.**
A la entrada al Polígono, caída de un pequeño morro de terreno privado. Se limpia.
- 2 Avenida de Satrustegi.**
Desprendimiento de grandes dimensiones. Se retira todo lo caído, se reconstruye el murete junto a la carretera y se cose el talud.
- 3 Paseo de Igeldo.**
Curva de 180° antes y después del Valentín, pequeños desprendimientos de piedras y tierra. Se retiran y se limpia el talud. Pendiente de retirar tierras de la cabeza del talud.
- 4 Camino de Lasarmendi.**
Retirada de tierras caídas en varios puntos. Pendiente de reconstruir el murete de borde de camino.
- 5 Paseo Nuevo.**
Retirada de tierras en varias zonas.
- 6 Camino de Murgil.**
Retirada de tierras de escasa entidad.
- 7 Camino de Pilotegi.**
Retirada de tierras de escasa entidad. Pendiente de retirar tierras de la cabeza del talud.
- 8 Camino de Okendotegi.**
Retirada de tierras y coladas de barro. Terreno particular.
- 9 Peine del Viento.**
Tres desprendimientos diferentes. Retiradas las tierras caídas y comienzo de bulonado y colocación de redes. Refuerzo de muros junto a la carretera.
- 10 Accesos a Garbera.**
Adjudicada la estabilización, las obras se inician en breve. Bidegorri y aceras cortados. Paso peatonal habilitado.
- 11 Paseo de Uliá.**
Retirada de tierras y árboles caídos. Pequeños desprendimientos a lo largo de todo el Paseo.
- 12 Paseo del Faro.**
Caídas varias de material de escasa entidad. Desmoronamiento de un tramo de murete antiguo. Pendiente de reparación.
- 13 Camino de Arrapide.**
Asentamiento del borde exterior del camino. Camino cortado durante la obra. Terminado.
- 14 Caminos de Urgull.**
Diferentes desprendimientos que afectan a varias zonas. La duración de las obras superará los dos meses.
- 15 Alto de Errondo.**
La caída de un árbol provoca el desmoronamiento de un pequeño talud, ya retirado.
- 16 J. M. Barandiaran.**
Nuevo desprendimiento de la ladera. Pendiente de reparación de la red dinámica allí colocada.
- 17 Paseo de Arbola.**
Deslizamientos de terrenos que afectan a la circulación. Retirados.
- 18 Camino de Arriola.**
Pequeño desprendimiento en curva de acceso. Retirado.
- 19 Camino de Marabieta.**
Tres deslizamientos pendientes de reparación.
- 20 Paseo de Guardaplata.**
Bloques de piedra de escasa entidad. Retirados.
- 21 Paseo de Mendiola.**
Dos pequeños desprendimientos. Retirados.
- 22 Vaguada de Lourdes Txiki.**
Deslizamiento de terreno y caída de arbolado de gran porte. Trabajos previos para la retirada. Muy difícil acceso. Sin finalizar.
- 23 Morlans.**
Deslizamiento de escasa entidad y caída de un árbol. Retirado.
- 24 Calle Autonomía.**
Deslizamiento de escasa entidad. Retirado.
- 25 Parque de Miramón.**
Importante deslizamiento. Camino cortado y pendiente de estudio.
- 26 Organización Pagola.**
Junto a la zona de juegos, importante deslizamiento. Acotado y pendiente de estudio por Urbanismo y Junta de Compensación.